ハザードマップ【堂ノ前池、新沼】歩行困難度

N

1:4,000

福田水道工事店

福田工務店

福聚寺（尾崎孔明）

1134710009 寺の前池

農村総合整備モデル事業田甲クリーン施設

1134710007 堂ノ前池

1134710008 新沼

1134710006 新田沼

田甲集会所

田中文化センター

(株)ママダ商店

高負彦根神社

山崎整骨院

稲荷神社

山下集会所

前山団地自治会集会所

前山公園

15分後
20分後
25分後
50分後
3分後
5分後
4分後
2分後
1分後
10分後
25分後
30分後
35分後
40分後
45分後
55分後

歩行困難度判定基準

V:流速(m/s)
H:浸水深(m)

	H=0.5	H=1.0
V=0.5	可能	可能	困難
V=1.5	可能	困難	不可能
	困難	不可能	不可能

- 堂ノ前池　時間経過ライン
- 高速道路
- 国道
- 県道
- 町道

歩行困難度

- 不可能
- 困難
- 可能

住宅情報

種別

- 人家
- 公共
- 地図表示
- 学校病院